

# Bezpečnost při práci: Zlatá pravidla Totalu

- **VYSOCE RIZIKOVÉ SITUACE**  
Nezapínejte a nevypínejte zařízení bez prostudování příslušného pracovního postupu.
- **PROVOZ: stroje/vozidla/cyklisté/chodci**  
Nepřekračujte povolenou rychlost.
- **PRACOVNÍ NÁSTROJE A POSTOJE PŘI PRÁCI**  
Nevykonávejte práci, pokud nemáte příslušné pracovní nástroje a vyhovující pracovní prostředí.
- **OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP)**  
Nepřistupujte k zařízení a neprovádějte práci bez osobních ochranných prostředků.
- **PRACOVNÍ POVOLENÍ**  
Neprovádějte práci bez platného pracovního povolení.
- **ZVEDÁNÍ**  
Neprocházejte nebo nestůjte pod zavěšeným břemenem.
- **PRÁCE NA NAPÁJENÝCH ZAŘÍZENÍCH**  
Neprovádějte práci, pokud si nekontrolujete že je odpojena/přerušena dodávka energie (mechanická, elektrická, tepelná...).
- **UZAVŘENÉ PROSTORY**  
Nevstupujte do uzavřených prostorů, dokud nebyla zkontrolována vnitřní atmosféra a ověřeno její složení.
- **VÝKOPOVÉ PRÁCE**  
Neprovádějte výkopové práce bez platného pracovního povolení, které zahrnuje zmapování podzemních rizik.
- **PRÁCE VE VÝŠKÁCH**  
Nepracujte ve výškách bez použití bezpečnostních postrojů, pokud zde nejsou prostředky kolektivního zajištění.
- **ŘÍZENÍ ZMĚN**  
Neprovádějte žádné technické nebo organizační změny bez předchozí autorizace.
- **SIMULTÁLNÍ OPERACE A ČINNOSTI**  
Neprovádějte žádné souběžně probíhající operace nebo činnosti bez předchozí místní kontroly.